

DŘEVĚNÝ PODPALOVAČ – 20 PODPALŮ

TECHNICKÝ LIST

SLOŽENÍ

PE-PO dřevěný podpalovač (20 podpalů) je směs dřevité vlny s parafínem uzpůsobené do tvaru zápalky se škrtačí hlavičkou. Jedná se o zápalku a podpalovač v jednom. Tělo podpalovače je směs parafínového vosku (CAS: 8002-74-2), hydroxidu vápenatého (CAS: 1305-62-0) a konzervantu (CAS: 6152-33-6). Škrtačka a hlavička zápalky je z červeného fosforu (7723-14-0) a dalších pomocných látek bez vlivu na celkovou klasifikaci výrobku.

Díky bezpečnému složení zapalovací směsi na hlavičce zápalky nemůže za normálních podmínek výrobek samovolně vzplanout.

- Obsahuje cca 60% parafínu
- Hoří bez zápachu
- Doba hoření jednoho podpalu je cca 15 minut

POUŽITÍ

PE-PO dřevěný podpalovač (20 podpalů) je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.

Výrobek nesmí být použit pro výrobu tepla.

APLIKACE

Odlomte jeden díl podpalovače, lehce škrtněte o krabičku směrem od těla, podržte zapálený díl horizontálně několik vteřin a vložte pod palivo. Dřevěný podpalovač je určen pro použití v otevřených ohništích, krbech a grilech. Výrobek obsahuje 40% dřeva a 60% parafínu. Podpalovač musí kompletně vyhořet před položením jídla na gril. Skladujte na chladném a suchém místě.

VARIANTY A BALENÍ

Krabička.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenství (při 20 °C):	pevná látka, lisovaná
Barva:	hnědá
Zápach (vůně):	po surovinách
Bod vzplanutí (°C):	>82
Relativní hustota (při 20 °C):	0,95 g.cm ⁻³
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě:	nerozpustný
- v tucích:	neuvádí se

Parametry výrobku - PNV

Č.	Název zkoušky	Kritéria	Metodika měření	Poznámky
1	Vzhled	směs parafínu a dřevné moučky slisovaná do tvaru podpalovací zápalky	senzoricky	
2	Obsah	2 pásy po 10 ks podpalů včetně hlavičky se zápalnou směsí	senzoricky	
3	Doba hoření 1 podpalu	min. 15 minut		

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby

SKLADOVATELNOST

Při teplotách -10 až 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Uchovávejte v chladu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Výstražný symbol

Nebezpečí
Označení specifické rizikovosti

H228 Hořlavá tuhá látka.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Pokyny pro bezpečné nakládání

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržujte základní hygienická pravidla.

První pomoc

Expozice vdechováním - okamžitě přerušte expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv., nenechte postiženého chodit. Přivolejte lékaře.

Expozice stykem s kůží - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrné zřetelné podráždění kůže.

Expozice stykem s okem - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahe čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit.

Expozice požitím - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Ochrana a použití osobních ochranných prostředků

<i>ochrana dýchacích cest</i>	Podle potřeby maska s filtrem proti organickým parám jen jako únikový prostředek např. při požáru nebo úkapech rozžhaveného parafinu.
<i>ochrana očí</i>	Nevyžaduje se.
<i>ochrana rukou</i>	Ochranné rukavice pracovní kožené.
<i>ochrana kůže</i>	Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. V blízkosti stálého pracoviště se doporučuje instalovat bezpečnostní sprchy a zařízení pro výplach očí.

Likvidace odpadů

Znehodnocený výrobek nebo nevyužitý zbytek je nutné odkládat na určeném místě nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění.

Prázdné obaly a obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí (sběrná místa) nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady. Katalogové číslo odpadů: 070799 – dřevěný podpalovač.

ADR

Číslo UN:	1944
Třída nebezpečnosti:	4,1
Obalová skupina:	III
Vzor nálepky:	4,1



Verze: 2.0

Aktualizace dne: 27. 2. 2015

